

# Notificación de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	JOSÉ LUIS MONTES SUÁREZ-BARANDILLAS TURIASSO
<b>DIRECCIÓN</b>	Pol.Ind. C/Castilla y León 39 50500 TARAZONA (ZARAGOZA) SPAIN
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	063451

## MUESTRA ENSAYADA

Pie de barandilla 40x20 pie desplazado ref. «8012»

## ENSAYO SOLICITADO

El ensayo solicitado es el de **carga cortante**, que se realiza según procedimiento interno. Se trata de aplicar la carga hasta provocar la rotura de la pieza a fin de comprobar la carga máxima que soporta.

## RESULTADO

Ensayo	Carga máxima (N)*
Carga cortante	6155

\*Equivalencia 10 N= 1 kg

<b>Fecha de ensayo</b>	05/12/2016
<b>Fecha de emisión</b>	16/02/2017

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el "Informe de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.